wymiana stolaki drzwiowej
na drzwi stalowe ocieplane

odsunięcie rury spustowej na grubość docieplenia elewacji

A

a

0,1
kl.sch.
3,8m2

0.2
magazyn
12,9m2

0.3
magazyn
4,2m2

0.4
sala widowiskowa
99,0m2

0.4a
estrada
35,9m2

0.5
sala
21,5m2

0.7
windrowiec
1,5m2

0.8
sala
33,8m2

0.11
garaż
42,4m2

TE

1,50m
2,26
4,28
6,46
4,25

974
892
1574
1132
1131
1163
424,5
471
800
525
875
951
607
412
401
186
190
341
212
163
212
164
212
164
125

STAN PO WYKONANIU ROBÓT